

Presseinformation



Mängel an Heizungsanlagen

Überprüfungen decken technische Fehler auf

Hamburg, 26. Juni 2018. **Insgesamt stellte das Schornsteinfegerhandwerk bei seiner täglichen Arbeit sowie im Rahmen der Feuerstättenschau und bei baulichen Abnahmen im Jahr 2017 mehr als 1,4 Millionen Mängel fest.**

Überprüft wurden bestehende, wesentlich geänderte und neu installierte Anlagen. Die Ergebnisse im Bereich der neuen Anlagen belegen, dass selbst diese nicht per se sicher sind. Wegen technischer Mängel oder Fehler in der Installation war eine Nachbesserung vor der endgültigen Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erforderlich. „Dies beweist, dass die unabhängige Prüfung durch den Schornsteinfeger eine wichtige Aufgabe ist und bleibt.“, so Oswald Wilhelm, Präsident des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks. „Ein Blick in andere europäische Staaten zeigt, wohin eine Rücknahme der Sicherheitsüberprüfungen an Heizungsanlagen und Öfen führen kann.“

Mehr Eigenrisiko bei europäischen Nachbarn

In mehreren EU-Ländern liegt die Zahl der CO-Unfälle und Brandschäden über den Vergleichszahlen in Deutschland. Diese Entwicklung hat verschiedene Ursachen und liegt auch an den unterschiedlichen Systemen. Nicht in jedem Land sind Schornsteinfeger verantwortlich für die Betriebs- und Brandsicherheit von Heizungsanlagen. Die Qualität der Ausbildung und das Berufsbild weichen im europäischen Vergleich zum Teil deutlich voneinander ab.

Zwei Beispiele: Ungarn und Italien

In Ungarn besteht zwar ein vergleichbares Schornsteinfegerwesen, allerdings führt eine extreme staatliche Absenkung der Schornsteinfegergebühren zu einem Zusammenbruch der flächendeckenden Versorgung. Viele Betriebe haben Mitarbeiter entlassen und ihre Arbeit zurückfahren müssen. In Italien fehlen entsprechende Zuständig-

Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks
- Zentralinnungsverband (ZIV) -
Westerwaldstr. 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 3407-30
Fax: 02241 3407-10
E-Mail: ziv-gula@schornsteinfeger.de
Internet: www.schornsteinfeger.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Alexis Gula,
Vorstand Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit



Presseinformation

keiten. Während der Schornsteinfeger in Deutschland Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz übernimmt, sind in Italien die Hauseigentümer selber verantwortlich für die Reinigung der Schornsteine. Überprüfungen der Betriebssicherheit der Anlagen sind nicht verpflichtend vorgeschrieben, so die Auskunft der Europäischen Schornsteinfegermeister Föderation (ESCHFOE).

In Deutschland hingegen sorgt das bestehende Rechtssystem sowie eine konsequente Anwendung für ein hohes Sicherheitsniveau. Der Schornsteinfeger übernimmt die unabhängige und qualifizierte Überprüfung von Feuerungsanlagen, stellt Mängel fest und deren Beseitigung sicher.

Mehr Informationen zum Handwerk unter www.schornsteinfeger.de.

Dort finden Sie außerdem diese und weitere Presseinformationen sowie Bildmaterial zum Download.



Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks
- Zentralinnungsverband (ZIV) -
Westerwaldstr. 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 3407-30
Fax: 02241 3407-10
E-Mail: ziv-gula@schornsteinfeger.de
Internet: www.schornsteinfeger.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Alexis Gula,
Vorstand Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

