

# Presseinformation



## Mängel an Heizungsanlagen

Überprüfungen decken technische Fehler auf

Rostock, 26. Juni 2019. **Insgesamt stellte das Schornsteinfegerhandwerk bei seiner täglichen Arbeit sowie im Rahmen der Feuerstättenschau und bei baulichen Abnahmen im Jahr 2018 fast 1,4 Millionen Mängel fest.**

Überprüft wurden bestehende, wesentlich geänderte und neu installierte Anlagen. Die Ergebnisse im Bereich der neuen Anlagen belegen, dass selbst diese nicht per se sicher sind. Wegen technischer Mängel oder Fehler in der Installation war eine Nachbesserung vor der endgültigen Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erforderlich. „Dies beweist, dass die unabhängige Prüfung durch den Schornsteinfeger eine wichtige Aufgabe ist und bleibt“, so Oswald Wilhelm, Präsident des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks. „Ein Blick in europäische Nachbarländer zeigt, wohin eine Rücknahme der Sicherheitsüberprüfungen an Heizungsanlagen und Öfen führen kann.“

## Mehr Eigenrisiko bei europäischen Nachbarn

In mehreren EU-Ländern liegt die Zahl der CO-Unfälle und Brandschäden über den Vergleichszahlen in Deutschland. Diese Entwicklung hat verschiedene Ursachen und liegt auch an den unterschiedlichen Systemen. Nicht in jedem Land sind Schornsteinfeger verantwortlich für die Betriebs- und Brandsicherheit von Heizungsanlagen. Die Qualität der Ausbildung und das Berufsbild weichen im europäischen Vergleich zum Teil deutlich voneinander ab. Vielfach arbeiten Schornsteinfeger mit der Feuerwehr und Gasversorgern zusammen. Qualitätsanforderungen an die fachliche Ausführung und Ausbildung gibt es oft nur intern und auf freiwilliger Basis. Da eine behördliche Kontrolle der vorgeschriebenen Arbeiten nicht stattfindet, ist die Zahl der CO-Unfälle und Brände im Ausland vergleichsweise hoch.

Mehr Informationen zum Handwerk sowie Presseinformationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter [www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de).

Bundesverband  
des Schornsteinfegerhandwerks  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
Westerwaldstr. 6  
D-53757 Sankt Augustin  
Tel.: 02241 3407-30  
Fax: 02241 3407-10  
E-Mail: [ziv-gula@schornsteinfeger.de](mailto:ziv-gula@schornsteinfeger.de)  
Internet: [www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de)

Verantwortlich für den Inhalt:  
Alexis Gula,  
Vorstand Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

